

## Referanse


AS Industrivedlikehold satte opp en 3 meter høy betongmur som sikrer at vår garasje står trygt mot en li i bakkant av denne. Denne muren er 37 meter lang. I etterkant av denne jobben ble Industrivedlikehold også bedt om å støpe plate til vår garasje samt ringmur på denne.

Jobben ble utført til avtalt tid. Personene som utførte jobben stilte opp hver dag slik at det var kontinuitet i mannskapene. Industrivedlikehold satte på ekstra mannskaper ved behov under jobben. Dette var f.eks. ved pumping av betong.

Jobben ble utført med egnet utstyr og god fokus på sikkerhet.

Resultatet av arbeidet ble en bra og solid mur, samt en solid plate til vår garasje. Pris ble som avtalt og ekstraarbeid ble utført etter samme enhetspriser som ble benyttet i fastprisen.

Porsgrunn 23/3-2014



Stig Myrland